TRAITEMENT HAUTE RESISTANCE Bord de Mer





- Option Traitement Haute Résistance Bord de Mer
- Destinée aux portes de garage exposées aux environnements extérieurs salins et humides
- Disponible sur les portes « Sectionnelle » plafond sans portillon* et « Sectionnelle Latérale » motorisée sans portillon







< 10 km Bord de Mer



> 10 km Bord de Mer

Garantie dès 0 km du bord de mer Tenue de la laque sur les faces apparentes extérieures de la porte, panneaux et huisseries (corrosion, cloques, hors blessure) **

Solution qui garantit la tenue de la laque sur les faces apparentes extérieures de la porte, panneaux et huisseries (corrosion, cloques, hors blessure)

Conditions ** Respect de la maintenance réalisée selon carnet d'entretien par un professionnel Nettoyage et entretien *

Laver les panneaux et l'huisserie des portes à l'intérieur et à l'extérieur 1 fois par mois (lavage à l'eau savonneuse et rinçage à l'eau claire sans produit agressif)

Graisser les pièces d'usure (charnières et supports roulettes) 1 fois par an

Mettre en place une aération adéquate, afin d'éviter la surcharge d'humidité et la condensation à l'intérieur du garage Rayures, impacts, zones où le produit a été modifié hors usine Exclusions **

Aucune garantie sur les modifications d'aspect et le vieillissement naturel du laquage : changement de brillance, perte d'uniformité du laquage, blanchiment des profilés alu laqués

Traces d'utilisation et de fonctionnement (voir chapitre Règles et méthodes de contrôle) Corrosion ou cloques dues à la condensation ou à l'humidité à l'intérieur du garage

Modèles à ressort de traction et torsion arrière

** Voir détail des garanties dans le carnet d'Assistance et Garanties TBS PRO

